

## Componentes para motore

### Árbol de levas



It.	Nombre de la parte	Aplicación	No. de la parte	Nota
1	Cigüeñal	Cummins	3907803	acero forjado
2	Cigüeñal	Cummins	3907803	hierro fundido
2	Cigüeñal	Cummins	3908031	acero forjado, con engranaje
3	Cigüeñal	Cummins	3907804	acero forjado
3	Cigüeñal	Cummins	3908032	acero forjado, con engranaje
4	Cigüeñal	Cummins	3917320	acero forjado
5	Cigüeñal	Cummins	3918986	acero forjado, con engranaje
6	Cigüeñal	Caterpillar	4N7692	hierro fundido, con engranaje
7	Cigüeñal	Komatsu	6205-31-1100	hierro fundido

8	Cigüeñal	Komatsu		hierro fundido
9	Cigüeñal	Komatsu	6134-31-1110	hierro fundido
10	Cigüeñal	Komatsu	6130-32-1111	hierro fundido
11	Cigüeñal	Komatsu	6110-33-1112	hierro fundido
12	Cigüeñal	Komatsu	6207-31-1100	hierro fundido
13	Cigüeñal	Komatsu	6136-31-1010	hierro fundido
14	Cigüeñal	Komatsu	6222-31-1110	hierro fundido
15	Cigüeñal	Komatsu	6138-31-1010	hierro fundido
16	Cigüeñal	Komatsu	6151-31-1101	hierro fundido
17	Cigüeñal	Komatsu	6127-31-1114	hierro fundido
18	Cigüeñal	Caterpillar	4N7693	acero forjado
19	Cigüeñal	Caterpillar	4N7693	acero forjado, con engranaje
20	Cigüeñal	Caterpillar	4N7693	hierro fundido
21	Cigüeñal	Caterpillar	4N7692	hierro fundido